

발 음 : 경북 경주시 보불로 391 (천군동)  
 (주)블루원 윤재연 귀하

38118

수질검사성적서

수신 : (주)블루원 윤재연  
 제목 : 수질검사성적서 교부

발 신 : 우석생명과학원(주)  
 발급번호 : CT684863  
 발 급 일 : 2016년 12월 6일

귀하께서 의뢰한 시료의 검사결과는 아래와 같습니다.  
 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

1. 시료 내용

접수번호	11618372	접 수 일	2016년 11월 29일
의뢰인	(주)블루원 윤재연		
시료명	물놀이풀(염소소독)		
검사목적	정기수질검사		
채수장소	경북 경주시 보불로 391 (천군동) (파도풀)		
비고	판정은 관광진흥법시행규칙 제39조의 2 및 [별표10의2] 물놀이형 유기시설, 유기기구의 안전, 위생기준에 의거합니다.		

2. 수질검사 결과

검사항목	기준	검사결과
유리잔류염소	0.4mg/L ~ 2.0mg/L를 유지하도록 하여야 한다	0.55
수소이온농도	5.8부터 8.6까지	7.8
탁도	2.8 NTU 이하	0.14
과망간산칼륨소비량	15 mg/L이하	1.4
대장균군	10밀리리터들이 시험대상 5개 중 양성 2개 이하이어야 한다	0

판정	적합
----	----

우석생명과학원(주) 대표이사

